

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

здание МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г.Зерноград, ул. им.Еремина, дом № 17
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>есть</i>	-	1	<i>Примыкает небольшая площадь.</i>	<i>ДП – В</i>	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>	-	2	<i>Пешеходные пути движения тротуарные плиты, шириной более 3м.</i>	<i>ДП – В</i>	-	-
1.3	Лестница (наружная)	<i>есть</i>	-	2	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	<i>есть</i>	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	<i>нет</i>	-	-	<i>Не предусмотрено</i>	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Адаптировано для всех групп МГН</i>	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

здание МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г.Зерноград, ул. им.Еремина, дом № 17
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<i>есть</i>	-	2	<i>Адаптировано частично, покрытие плиты.</i>	<i>ДП-В</i>	-	-
2.2	Пандус (наружный)	<i>есть</i>	-	3	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<i>есть</i>	-	3	<i>Адаптирована частично, покрытие плитки. Ширина-Глубина-</i>	<i>ДП-В</i>	-	-
2.4	Дверь (входная)	<i>есть</i>	-	1,3	<i>Двухстворчатая дверь 1610 м. Адаптирована частично, проход 0.735м</i>	<i>ДУ</i>	-	-
2.5	Тамбур	<i>есть</i>	-	12	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Адаптировано для всех групп МГН.</i>	<i>ДП-В</i>	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Лестница (наружная)</i>	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	2,3	-
<i>Пандус (наружный)</i>	<i>ВНД</i>	-	3	-
<i>Дверь (входная)</i>	<i>ДУ</i>	-	2,3	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

здание МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г.Зерноград, ул. им.Еремина, дом № 17
(Наименование объекта, адрес)

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>есть</i>	-	4,5	<i>Адаптирован для всех групп МГН</i>	<i>ДП – В</i>		
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>есть</i>	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь (класс)	<i>есть</i>	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<i>есть</i>	-	4,5	<i>Адаптировано для всех групп МГН</i>	<i>ДП – В</i>	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Адаптировано для всех групп МГН</i>	ДП-В	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

здание МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г.Зерноград, ул. им.Еремина, дом № 17
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	6,7	<i>Адаптирована для всех МГН</i>	<i>ДП-В</i>	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	10	-	<i>ДП-В</i>	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	<i>ДП-В</i>	-	<i>6,7</i>	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «01» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «01» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

здание МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г.Зерноград, ул. им.Еремина, дом № 17
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	5	<i>Не адаптирована для МГН – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни.</i>	ДП-В	<i>Адаптировать для всех групп инвалидов.</i>	<i>Капитальный ремонт.</i>
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		<i>Не адаптированы для всех групп МГН</i>	ДП-В	<i>Обеспечить доступность всех групп МГН</i>	<i>Капитальный ремонт</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (С,Г,У)	-		<i>Расширить входную дверь адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000. Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный.</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»*

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ и к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «01» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

здание МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г.Зерноград, ул. им.Еремина, дом № 17
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптированы для МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению</i>	<i>Текущий ремонт</i>
6.2	Акустические средства	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптированы для МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху</i>	<i>Текущий ремонт</i>
6.3	Тактильные средства	<i>нет</i>	-	-	<i>Не адаптированы для МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению</i>	<i>Текущий ремонт</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптированы для всех МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить значимость для всех групп МГН</i>	<i>Текущий ремонт</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению. ГОСТ Р52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Текущий ремонт.</i>
<i>Акустические средства</i>	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Текущий ремонт.</i>
<i>Тактильные средства</i>	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов, в том числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Текущий ремонт.</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01.-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.*